

RB-95系・100系について


品番間違いの交換(返品)は、状況に応じて手数料をご負担いただくことがあります。

以下のチェック項目について、改めてご確認ください。

☐ 必ず内部構造をご確認ください。適合品は内部構造で決まります。

正方形や長方形の違い、100V式or電池式の違いでも、再生キット側の品番は変わります。

- ・ INAX OK-32の場合、前期型か？後期型か？のご確認をお願いします。
- ・ 配管上の漏れや老朽化がある場合、設置不可です。
- ・ 足元にセンサが設置してあるタイプは、正常に感知しない可能性があります。事前にご相談ください。





吸盤を使ってセンサを外すと確認できます。

☐ センサ(外観)がTOTO「TEA99/100」系統であっても内部構造が「TEA95/96系統」の場合があります。



センサ(外観)は
TEA99/TEA100系統でも、
内部構造は2種類 →
内部構造で適合機種が決まります！




☐ RB-95～、VH-95～には専用工具『RSK-95』が必要です。

- ・ 既設のピストンバルブのフタを外すためのものです。
- ・ TOTO社でも扱っており、すでにお持ちの場合は不要です。


☐ RB-95L～で始まる品番は、以下をご確認ください。

- ・ ピストンバルブ蓋とマグネット貼り付け面まで25mm以上必要(25mm未満の場合、VH-95をご検討ください。)



☐ RB-95～で始まる品番で、止水栓が機能しない場合は、専用止水栓セット『SVS-95』への交換をお奨めします。

- ・ 水漏れが起きている場合も同様です。
- ・ TOTO TEA99/100/150系統の止水栓はTOTO社で購入可能です。



ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 **バイタル** 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

