









REBORN

Q・REBORN 適合確認表

VAITAL

既設品				REBORN <i>α</i> 壁面内完結タイプ			REBORN 外付けタイプ			オプション部品			
メーカー	外観・特徴	内部構造・特徴	代表品番	AC100V式	乾電池式	定 価	AC100V式	乾電池式	定 価	専用工具	専用止水栓	定 価	
TOTO	 ・枠全体が正方形 ・センサ窓が正方形に近い ・TOTOロゴがセンサ窓の下 ※Pが付く品番(延長ハーネスタイプ)については 28ページ「■ご注意点」をご確認ください。	 止水栓 銅管パイプ 施工には専用工具「RSK-95」が 必要です	TEA95・TEA96 (AC100V式)	RB-95※	RB-95AD※	¥66,000(税別)	—	VH-95※	¥66,000(税別)	RSK-95 ピストン バルブ蓋用	SVS-95		
	TEA95D・TEA96D (電池式)		—	RB-95D※	—								
	TEA95P・TEA96P (AC100V式)		RB-95P※	RB-95PAD※	—		—	—					
	TEA95L・TEA96L (AC100V式)		RB-95L※	RB-95LD※	—		VH-95L※	¥66,000(税別)					
	TEA95LD・TEA96LD (電池式)		—		—								
	 ・枠全体が正方形 ・センサ窓が長方形 ・TOTOロゴがセンサ窓の上	 止水栓 六角穴 ホース	TEA99・TEA100 (AC100V式)	RB-100	RB-100D	¥66,000(税別)	—		VH-100		SVS-100		
	TEA99D・TEA100D (電池式)		—										
	TEA99L・TEA100L (AC100V式)		RB-100L	RB-100LD	—		VH-100L						
	TEA99LD・TEA100LD (電池式)		—										
	TEA150 (AC100V式)		RB-150	RB-150D	—		VH-150						
	 ・枠全体が正方形 ・一辺が15cm(やや大きい)		TEA150D (電池式)	—									
	 ・枠全体が長方形 ・半露出型	 止水栓	TEA85 (AC100V式)	RB-85	RB-85AD	¥70,000(税別)	—	VH-85	¥70,000(税別)	不要		定価なし (オープン)	
 ・枠全体が長方形 ・乳白色の樹脂筐体 ・露出型	 止水栓	TEA90 (AC100V式)	—	—	—	—	VH-90	¥66,000(税別)					
		TEA90D (電池式)				—							
 ・枠全体が長方形 ・シルバーの樹脂筐体 ・露出型	 止水栓	TEA98 (AC100V式)	—	—	—	—	VH-98						
		TEA98D (電池式)				—							
INAX	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形 ・内部が2種類	 止水栓 銅管パイプ 左側に 銅管パイプ (前期型)	OK-32 (AC100V式)	RB-32	RB-32AD	¥66,000(税別)	—	VH-32	¥66,000(税別)	不要	SVS-32		
			OK-32 (発電式)	—									
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形 ・内部が2種類		OK-33 (AC100V式)	RB-33	RB-33AD		—	VH-33					
			OK-33 (発電式)	—									
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が正方形 ・内部が2種類	 止水栓 右側に ホース (後期型)	OK-32 (AC100V式)	RB-32K	RB-32KAD		—	—					SVS-32K
			OK-32 (発電式)	—									
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形 ・内部が2種類		OK-33 (AC100V式)	RB-33K	RB-33KAD		—	—					
			OK-33 (発電式)	—									
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形 ・内部が2種類	 止水栓	OK-23 (AC100V式)	RB-23L	—	オープン価格	—	—	—				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形で洗浄管あり ・半露出型	 止水栓	OK-31 (AC100V式)	RB-31	—		—	—	—				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形で洗浄管あり ・半露出型	 止水栓 黒いパイプが 外側向き	AMU200 AMU201 (発電式)	—	RB-200D	¥70,000(税別)	—	VH-200	¥70,000(税別)				
	 ・INAXのロゴマーク ・枠全体が長方形で洗浄管なし ・半露出型	 止水栓 黒いパイプが 壁の内部 下側向き	AMU202 (発電式)	—	RB-202D		—	—	—				

●「※」マークが記載された品番の施工には、専用工具「RSK-95」(P27参照)が必要です。また既存の止水栓が機能しない場合や水漏れが起きている場合は、導入後のメンテナンスを考慮し、専用止水栓セット(P27参照)へ交換をご検討ください。


製品仕様

■壁埋め込み型小便器センサ再生キット REBORN α | リボーン アルファ |

品 番	電 源	電池寿命	感知距離設定
RB-95/RB-95P/RB-95L/RB-100/RB-100L/RB-150/ RB-85/RB-32/RB-33/RB-32K/RB-33K/RB-23L/RB-31	AC100V式	—	70cm / 100cm 切替え方式
RB-95AD/RB-95D/RB-95PAD/RB-95LD/RB-100D/ RB-100LD/RB-150D/RB-85AD/RB-32AD/RB-33AD/ RB-32KAD/RB-33KAD/RB-200D/RB-202D	単3アルカリ電池4本 (付属)	約10年 (100回/日 前洗浄「無」にて使用時)	40cm / 60cm 切替え方式

前洗浄機能	本洗浄機能	保守洗浄機能	凍結防止機能
有(2秒)/無 切替え方式	4秒・6秒・9秒・12秒 切替え方式	最終使用後 8時間経過ごとに洗浄	気温3℃以下になると 15分ごとに洗浄

【概要図】(RB-95)



■露出型小便器センサ再生キット REBORN | リボーン |

品 番	電 源	電池寿命	感知距離設定
VH-95/VH-95L/VH-100/VH-100L/VH-150 VH-85/VH-90/VH-98/VH-32/VH-33/VH-200	単3アルカリ電池4本 (付属)	約10年 (100回/日 前洗浄「無」にて使用時)	40cm / 60cm 切替え方式

前洗浄機能	本洗浄機能	保守洗浄機能	凍結防止機能
有(2秒)/無 切替え方式	4秒・6秒・9秒・12秒 切替え方式	最終使用後 8時間経過ごとに洗浄	気温3℃以下になると 15分ごとに洗浄

オプション部品

専用工具:RSK-95

既存のピストンバルブを取外すための専用工具。



- RB-95/95P/95L/95AD/95D/95PAD/95LD、VH-95/95L品番用オプション工具。
- 当社独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。
- 一つで複数の施工に使い回しが可能。

専用止水栓:SVS-95/100/32/32K

既存の止水栓が固着・水漏れしている場合などの交換用。



- 専用止水栓セット(ケレップ付属)。
- 適合の可否は適合確認表(P25・26)をご確認ください。

施工イメージ

REBORN α:RB-95の場合

1

既存のセンサを外す。

2

既存のフタ・ピストンバルブ・電磁弁を外し、専用電磁弁・止水ナット・止水パーツを装着する。

3

配線処理をして、センサユニットを取付ける。

■INAX OK-32→RB-32K系機種をご検討のお客様へ

再生キット設置にあたり、既存のストレーナを外す必要があります。ごくまれに、固着などによりストレーナが外せないことがあります、この場合は設置することができません。

ご購入の前に、ストレーナを外すことができるかどうかを、必ずご確認ください。

ネジ部を傷付けないよう注意しながら、ストレーナを上引き抜くことができるか確認してください。

■ご注意点(ご購入前にご確認ください)

【図イメージ】

ボックス

専用電磁弁のスペースあり

横にズレている

手前に迫っている

専用電磁弁のスペースなし

外枠

吸盤で外して内部まで確認

直線距離で約15cm以上

RB-95P(延長ハーネス付属)

- ※AC100V式の配線処理は、有資格者(電気工事士)による工事が必要です。
- ※外観(センサ部)と内部構造の品番が異なる場合があるため、必ず内部構造までご確認ください。センサ部は、吸盤を使って取外すことができます(左記イラスト参考)。
- ※Pが付く品番(既存品TEA95P、当社製品RB-95P)は、センサ部と内部構造が離れて設置されている場合のもので、専用の延長ハーネスが付属されています。直線距離で約15cm以上離れている場合、お選びください(左記イラスト参考)。
- ※RB-95/95P/95L/95AD/95D/95PAD/95LD、VH-95/95L(TOTO TEA95/96系統)の施工には、専用工具「RSK-95」が必要です。また既存の止水栓が機能しない場合や水漏れが起きている場合は、導入後のメンテナンスを考慮し、専用止水栓セット「SVS-95」へ交換をご検討ください。
- ※足元センサ用の場合は、位置によって正常に機能しない場合があります。事前にご連絡ください。
- ※外枠と内部のボックスがずれていたり、施工手順通りに設置されていない場合は、本製品を設置することができない場合があります。
- ※水道水以外でご使用になったことに起因する不具合は、保証対象外となります。
- ※既存の配管上の漏れがあったり老朽化が進行している場合は、設置を控えてください。
- ※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。
- ※本製品設置以降、既存部品や構造部において不具合や故障が生じてても、保証対象外となり弊社では責任を負いかねます。 記載内容は2026年10月現在のものです。